

Kyrkogården

Omgårdning

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.1.1.1 Murar på gamla kgd	III Samtliga stenmurar skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år, främst med avseende på murarnas skolning.	5			X					X					X						X	
1.1.1.2 Staket på gamla kgd	III Staketet skall genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10		X										X								
1.1.1.3 Häckar på gamla kgd	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10				X										X						
1.1.1.4 Mur på del 5	III Samtliga stenmurar skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år, främst med avseende på murarnas skolning.	5			X					X					X						X	
1.1.1.5 Murar på del 6	III Samtliga stenmurar skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år, främst med avseende på murarnas skolning.	5			X					X					X						X	
1.1.1.6 Häckar på del 1	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10				X										X						

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.1.1.7 Buskage på del 3	III Periodiskt underhåll såsom föryngringsbeskrning med 10 års intervall eller vid behov.	10				X									X					
1.1.1.8 Buskage på del 4	III Periodiskt underhåll såsom föryngringsbeskrning med 10 års intervall eller vid behov.	10				X									X					
1.1.1.9 Häckar på del 5	III Periodiskt underhåll såsom föryngringsbeskrning med 10 års intervall eller vid behov.	10				X									X					
1.1.1.10 Häckar på del 6	III Periodiskt underhåll såsom föryngringsbeskrning med 10 års intervall eller vid behov.	10				X									X					
1.1.1.11 Murar på minneslund	III Samtliga stenmurar skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5			X				X					X					X	
1.1.1.12 Häckar på minneslund	III Periodiskt underhåll såsom föryngringsbeskrning med 10 års intervall eller vid behov.	10				X									X					
1.1.1.13 Staket på minneslund	III Staketet skall genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10		X									X							

Grindar och grindstolpar

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1 Grindar och grind- stolpar på gamla kgd	III Grindar och grindstolpar skall genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10		X										X							
1.1.2.6 Grindar och grind- stolpar del 5	III Grindar och grindstolpar skall genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10		X										X							
1.1.2.7 Grindar och grindstolpa r del 6	III Grindar och grindstolpar skall genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10		X										X							

Gravplatsindelning, gravskick och gravkultur

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.2.1.1 Gravplatsindelning, gravskick och gravkultur på gamla kgd	III För att bevara de gravar och vårdar som ligger under samfällighetens skötselansvar skall dessa genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10			X										X						
1.2.1.2 Gravplatsindelning, gravskick och gravkultur på del 1	III För att bevara de gravar och vårdar som ligger under samfällighetens skötselansvar skall dessa genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10			X										X						
1.2.1.2 Gravplatsindelning, gravskick och gravkultur på del 1	III Område för kransuppläggning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5			X					X					X					X	

1.2.1.2 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på del 1	III Förrättningsplats med träkors skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5			X						X						X	
1.2.1.3 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på del 2	III För att bevara de gravar och vårdar som ligger under samfällighetens skötselansvar skall dessa genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10			X							X						
1.2.1.4 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på del 3	III För att bevara de gravar och vårdar som ligger under samfällighetens skötselansvar skall dessa genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10			X							X						
1.2.1.5 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på del 4	III För att bevara de gravar och vårdar som ligger under samfällighetens skötselansvar skall dessa genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10			X							X						

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.2.1.6 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på del 5	III Träkorset skall ha kontroll och genomgång var 5:e år.	5			X					X							X	
1.2.1.6 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på del 5	III För att bevara de gravar och vårdar som ligger under samfällighetens skötselansvar skall dessa genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10			X									X				
1.2.1.7 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på del 6	III För att bevara de gravar och vårdar som ligger under samfällighetens skötselansvar skall dessa genomgå kontroll och underhåll var 10:e år.	10			X									X				
1.2.1.8 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på minneslund	III Smyckningsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5			X					X				X				X

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.2.1.8 Gravplatsin delning, gravskick och grav- kultur på minneslund	III Vattentrappan skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X				
--	---	----------	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

Kyrkogården

Gångvägar och gräsmattor

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.3.1.1 Gångvägar och hård- gjorda ytor på gamla kgd	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X										X					
1.3.1.1 Gångvägar och hård- gjorda ytor gamla kgd	III Handikappanpassningen skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X										X					
1.3.1.2 Gångvägar och hård- gjorda ytor på del 1	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X										X					
1.3.1.3 Gångvägar och hård- gjorda ytor på del 2	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X										X					
1.3.1.4 Gångvägar och hård- gjorda ytor på del 3	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X										X					

1.3.1.5 Gångvägar och hård- gjorda ytor på del 4	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X									X				
1.3.1.6 Gångvägar och hård- gjorda ytor på del 5	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X									X				
1.3.1.7 Gångvägar och hård- gjorda ytor på del 6	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X									X				
1.3.1.8 Gångvägar och hård- gjorda ytor minneslund	III Samtliga gångar och ytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll var 10:e år.	10				X									X				
1.3.2.1 Gräsytor på gamla kgd	III Gräsytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.	5				X				X					X				X
1.3.2.2 Gräsytor på del 1	III Gräsytor skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.	5				X				X					X				X

1.3.2.3 Gräsytor på del 2	III Gräsytorna skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.	5				X					X					X				X
1.3.2.4 Gräsytor på del 3	III Gräsytorna skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.	5				X					X					X				X
1.3.2.5 Gräsytor på del 4	III Gräsytorna skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.	5				X					X					X				X
1.3.2.6 Gräsytor på del 5	III Gräsytorna skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.	5				X					X					X				X
1.3.2.7 Gräsytor på del 6	III Gräsytorna skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.	5				X					X					X				X

Boo kyrkogård, Stockholms län

<p>1.3.2.8 Gräsytor på minneslund en.</p>	<p>III Gräsytorna skall genomgå återkommande kontroller och underhåll vart 5:e år. Jord skall fyllas upp i sättningar och besås.</p>	<p>5</p>				<p>X</p>					<p>X</p>				<p>X</p>					<p>X</p>
--	---	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------

Trädkrans och solitära träd

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.4.1.1 Trädkrans, alléer på gamla kgd	III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.																				
1.4.1.4 Trädkrans, alléer på del 3	III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.																				
1.4.1.5 Trädkrans, alléer på del 4	III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.																				

<p>1.4.1.6 Trädkrans, alléer på del 5</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				
<p>1.4.1.7 Trädkrans, alléer på del 6</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				
<p>1.4.2.1 Solitära träd på gamla kgd</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				
<p>1.4.2.2 Solitära träd på del 1</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				

<p>1.4.2.3 Solitära träd på del 2</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				
<p>1.4.2.4 Solitära träd på del 3</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				
<p>1.4.2.5 Solitära träd på del 4</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				
<p>1.4.2.6 Solitära träd på del 5</p>	<p>III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.</p>																				

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.4.2.8 Solitära träd på minneslund	III Periodiskt underhåll enligt föreslagen trädvårdsplan. Kunnig arborist skall kontrakteras för ett längre engagemang för beskärning av träden.																				
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Häckar, buskar och perenner

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.5.1.1 Häckar och buskar på gamla kgd	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X										X						
1.5.1.2 Häckar på del 1	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X										X						
1.5.1.4 Häckar på del 3	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X										X						
1.5.1.5 Häckar på del 4	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X										X						
1.5.1.6 Häckar på del 5	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X										X						
1.5.1.7 Häckar på del 6	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X										X						

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.5.2.1 Buskar på gamla kgd	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov (gäller ej rododendron och städsegröna buskar.	10			X									X						
1.5.2.2 Buskar på del 1	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov (gäller endast hassel).	10			X									X						
1.5.2.3 Buskar på del 2	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov (gäller ej städsegröna växter).	10			X									X						
1.5.2.5 Buskar på del 4	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X									X						
1.5.2.6 Buskar på del 5	III Periodiskt underhåll såsom förnygringsbeskärning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X									X						
1.5.2.7 Buskar på del 6	Inget periodiskt underhåll.																			

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.5.2.8 Buskar på minneslund	III Periodiskt underhåll såsom föryngringsbeskrning med 10 års intervall eller vid behov.	10			X										X						
1.5.3.6 Perennplantering del 5	Inget periodiskt underhåll.																				
1.5.3.8 Perennplantering på minneslund en	Inget periodiskt underhåll.																				

Redskapsplatser, möbler, informationstavlor och annan utrustning

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.6.1.1 Redskapsplatser på gamla kgd	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.1 Redskapsplatser på gamla kgd	III Vattenposterna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.2 Redskapsplatser på del 1	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.2 Redskapsplatser på del 1	III Vattenposterna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.3 Redskapsplatser på del 2	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.3 Redskapsplatser på del 2	III Vattenposterna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			

1.6.1.4 Redskaps- platser på del 3	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.4 Redskaps- platser på del 3	III Vattenposterna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.5 Redskaps- platser på del 4	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.5 Redskaps- platser på del 4	III Vattenposterna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.6 Redskaps- platser på del 5	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.6 Redskaps- platser på del 5	III Vattenposterna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.7 Redskaps- platser på del 6	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			
1.6.1.7 Redskaps- platser på del 6	III Vattenposterna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			

1.6.1.8 Redskap- platser på minneslund	III Redskapsplatserna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.1.8 Redskap- platser på minneslund	III Vattentrappan skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
10.6.2.1 Möbler på gamla kgd	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.2.2 Möbler på del 1	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.2.3 Möbler på del 2	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.2.4 Möbler på del 3	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.2.5 Möbler på del 4	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.2.6 Möbler på del 5	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.2.7 Möbler på del 6	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			
1.6.2.8 Möbler på minneslund	III Möbler skall genomgå kontroller och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X				X			

1.6.3.1 Belysning på gamla kgd	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.3.2 Belysning på del 1	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.3.3 Belysning på del 2	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.3.4 Belysning på del 3	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.3.5 Belysning på del 4	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.3.6 Belysning på del 5	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.3.7 Belysning på del 6	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.3.8 Belysning på minneslund	III Armaturer och stolpar skall genomgå kontroller och underhåll var 10:e år.	10					X									X				
1.6.4.1 Information stavlor på gamla kgd	III Skyltar skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X				X				

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.6.4.6 Information stavlor på del 5	III Skyltar skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.6.4.8 Information stavlor på minneslund en	III Skyltar och natursten skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.6.5.5 Annan utrustning på del 4	III Bron skall genomgå säkerhetskontroller enligt gällande regler.																				
1.6.5.6 Annan utrustning på del 5	III Dammarna skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5	X					X					X					X			

Dränering, dagvattenanläggning, bevattning

Byggnadsdel	Åtgärder	Intervall år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.1 Dränering och dag- vattenanläggning på gamla kgd	III Dräneringsanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.7.1.1 Dränering och dag- vattenanläggning på gamla kgd	III Dagvattenanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.7.1.2 Dränering och dag- vattenanläggning på del 1	Inget periodiskt underhåll.																				
1.7.1.3 Dränering och dag- vattenanläggning på del 2	III Dräneringsanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				

1.7.1.3 Dränering och dag- vattenanläg gning på del 2	III Dagvattenanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X				X				
1.7.1.4 Dränering och dag- vattenanläg gning på del 3	Inget periodiskt underhåll.																			
1.7.1.5 Dränering och dag- vattenanläg gning på del 4	III Dräneringsanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5				X					X					X				
1.7.1.5 Dränering och dag- vattenanläg gning på del 4	III Dagvattenanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5				X					X					X				
1.7.1.6 Dränering och dag- vattenanläg gning på del 5	III Dräneringsanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5				X					X					X				

1.7.1.6 Dränering och dag- vattenanläg- gning på del 5	III Dagvattenanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år	5					X					X				X				
1.7.1.7 Dränering och dag- vattenanläg- gning på del 6	III Dräneringsanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X				X				
1.7.1.7 Dränering och dag- vattenanläg- gning på del 6	III Dagvattenanläggningen skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X				X				
1.7.1.8 Dränering och dag- vattenanläg- gning på minneslund en	Inget periodiskt underhåll.																			
1.7.2.1 Bevattning på gamla kg	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X				X				
1.7.2.2 Bevattning på del 1	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X				X				

Boo kyrkogård, Stockholms län

1.7.2.3 Bevattning på del 2	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.7.2.4 Bevattning på del 3	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.7.2.5 Bevattning på del 4	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.7.2.6 Bevattning på del 5	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.7.2.7 Bevattning på del 6	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				
1.7.2.8 Bevattning på minnes- lunden.	III Bevattning skall genomgå kontroll och underhåll var 5:e år.	5					X					X					X				